DATA: 20/9/2010 Certificato: 3340910

GEA

LABORATORIO GEOTECNICO

Via Cagliari 3, 65010 Villa Raspa di Spoltore, Tel. 085/4155618

COMMITTENTE: Studio Marucci per conto del Comune di S. Benedetto del Tronto

CANTIERE : <u>Sottopasso Ferroviario Via Pasubio</u>

Sondaggio: 1 Campione: 2 Profondità da mt: 7.50 a mt: 8.00

DIMENSIONI DEL CAMPIONE: H= $\underline{21}$ cm. φ = $\underline{8.5}$ cm.

CONDIZIONI DEL CAMPIONE: Indisturbato

DESCRIZIONE MACROSCOPICA DEL CAMPIONE

<u>Sabbia limosa - limo sabbioso di colore grigio, con sottili livelletti di ghiaietto fino.</u>

cm.	Consistenza	Res. pock. pen.	Res. al vanetest	Coll.prov.P.M.
10	Moderat. consist.	50.0-70.0 kN/m²		Taglio diretto
20	Moderat. consist.	80.0-90.0 kN/m²		Taglio direto
30				
40				
50				
60				
70				
80				

Il Direttore del laboratorio
Dott. Geol. Luca Di Matteo

DATA: 20/9/2010 Certificato: 3340910

G E A

LABORATORIO GEOTECNICO

Via Cagliari 3, 65010 Villa Raspa di Spoltore, Tel. 085/4155618

COMMITTENTE: Studio Marucci per conto del Comune di S. Benedetto del Tronto

CANTIERE : <u>Sottopasso Ferroviario Via Pasubio</u>

Sondaggio: 1	Campione: 2	Profondità da mt: 7.50	a mt: 8.00					
CARATTERISTICHE FISICHE DEL CAMPIONE								
Densità naturale Peso specifico Densità secca Densità satura	1.75 g/cmc. 2.7 g/cmc. g/cmc. 1 g/cmc. 100 %	Grado di saturazione: Limite del ritiro: Limite liquido: Limite plastico: Coef. att. colloidale.: Sensibilità: Coef. di permeabilità.:						
INDICE DI PLAS	TICITA'	GRADO DI PLASTICITA'						
INDICE DI CONS	ISTENZA	STATO						
CLASSIFICAZION Limo con Sabbi	E GRANULOMETRICA (M a Argillosa	(.I.T.)						
CLASSIFICAZION	E DI CASAGRANDE							

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL CAMPIONE

Prova	di taglio diretto:	$C' = 0.03 \text{Kg/cm}^2$	$\Phi' = 29.4$
Prova	di taglio residuo:	C'=Kg/cm²	Φ'=
Prova	di espansione laterale libera:	Cu=Kg/cm²	
Prova	triass.non consolidata non drenata (UU):	Cu=Kg/cm²	
Prova	triassiale consolidata non drenata (CU):	C'=Kg/cm²	Φ'=°
Prova	triassiale consolidata drenata (CD):	$C' = Kq/cm^2$	Φ'=

DATA: 20/9/2010 Certificato: 3340910

GEA

LABORATORIO GEOTECNICO


Via Cagliari 3, 65010 Villa Raspa di Spoltore, Tel. 085/4155618

COMMITTENTE: Studio Marucci per conto del Comune di S. Benedetto del Tronto

CANTIERE : <u>Sottopasso Ferroviario Via Pasubio</u>

Sondaggio: 1 Campione: 2 Profondità da mt: 7.50 a mt: 8.00

ANALISI GRANULOMETRICA



Ghiaia:	<u>o</u> %
Sabbia:	<u>33</u> %
Limo:	<u>51</u> %
Argilla:	<u>16</u> 응
Diam. 60%:	<u>0.0431</u> mm.
Diam. 10%:	mm .
Coefficiente di uniformità (U):	31.4514

CLASSIFICAZIONE GRANULOMETRICA

<u>Limo con Sabbia Argillosa</u> (M.I.T.)