

Sa 1

COMMITTENTE: MARIPESCA a.r.l.
CANTIERE: MOLO NORD di S.Benedetto del Tronto

SONDAGGIO N. 1
 quota m.s.m.
 profondità m. 15

perforazione	rivestimento	carotaggio	prove penetrometriche							quota		terreno attraversato			
			s p t							poker	falda	assoluta m s m	relativa	simbolo grafico	classificazione e condizioni fisiche
			punta n colpi per cm	avanzamento 30	rivestimento 5	10	15	20	25						
percuSSIONE											0.00			terreno di riporto	
											1.0			sabbie grigie addensate con rari livelletti di ghiaia	
											2.0				
											5.0				
											6.0				
														livelletto argilloso	
														forte incremento del grado di addensamento delle sabbie	
											10.0				
											15.0				
											16.0				
													profondità presunta delle argille grigie		